

**Lähtettäjä**  
**Keski-Uudenmaan ympäristökeskus**  
PL 60  
04301 TUUSULA

**Tarkastuskertomus**  
Terveydensuojelutoimiala  
Pvm 9.6.2023  
Tapahtumatunnus 1577896

**Vastaanottaja**  
**Mäntsälän kunta**  
HEIKINKUJA 4  
04600 MÄNTSÄLÄ

## Asia

**Toimija** Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus  
Mäntsälän kunta (0129261-5)  
**Kohde** Keravanjärven uimaranta, Keravanjärvi (EU)  
Keravanjärventie 76, 04600 MÄNTSÄLÄ  
**Toiminnan nimi** Keravanjärven uimaranta, Keravanjärvi (EU)  
**Toiminta** Yleiset uimarannat (EU-uimarannat), huomattava määrä uimareita päivässä  
**Aika** 8.6.2023

## Läsnäolijat

**Tarkastaja** Tapio Multanen

## Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet

### 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT

#### 1.1 Perustiedot

**Havaintojen luokitus** A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

#### Havainnot

Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä).  
Perustiedot ovat ajan tasalla.

### 2. RISKINARVIOINTI JA OMAVALVONTA

#### 2.1 Riskinarviointi ja omaevalvonta

**Havaintojen luokitus** A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

#### Havainnot

Toiminnanharjoittaja tietää hyvin miten toimia jos tutkimustulosten raja-arvot ylittyvät tai jos syanobakteereita todetaan uimarannalla. Toiminnanharjoittajalla on valmius ottaa uusia näytteitä ja hoitaa tarpeellinen tiedotus yhdessä Eteläkärjen ympäristöterveyden kanssa. Kaikilla uimarannoilla on omat kortit, johon käynnit ja toimenpiteet kirjataan (Raasepori).

Ylläpitäjä on varautunut riskien hallintaan.

#### 2.2 Uimavesiprofiili (EU-uimarannat)

**Havaintojen luokitus** A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

#### Havainnot

Rannalle on laadittu asetuksen 177/2008 §8 mukainen uimavesiprofiili.

Uimavesiprofiili on päivitetty v. 2022.

### 3. SEURANTAKALENTERI/NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA

#### 3.1 Seurantakalenteri/näytteenottosuunnitelma

**Havaintojen luokitus** A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

## Havainnot

Uimakauden (15.6.-31.8.) aikana kaikilta uimarannoilta otetaan vähintään kolme vesinäytettä. Isoilta yleisiltä uimarannoilta otetaan lisäksi yksi näyte ennen uimakauden alkua.

### 4. UIMAVEDEN LAATU

#### 4.2 Syanobakteerit

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

#### Havainnot

Havaittavissa ei ollut sinilevää.

#### 4.3 Makrolevät ja jätteet

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

#### Havainnot

Uimavedessä ei havaittu levää eikä jätteitä.

### 5. TIEDOTTAMINEN

#### 5.1 Tiedottaminen uimarannalla

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

#### Havainnot

Rannalla on ilmoitustaulu, jossa on rannan nimi, osoite, koordinaatit, koordinaattijärjestelmä ylläpitäjän yhteystiedot ympäristöterveystarkastajan yhteystiedot hätänumero  
Uimarannalla on riittävästi ilmoitustauluja. Ilmoitustaulu on näkyvällä paikalla.

#### 5.2 Tiedottaminen asianmukaisia tiedotusvälineitä käyttäen (EU-uimarannat)

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

#### Havainnot

Uimarannan toiminnasta tiedotetaan kunnan verkkosivulla ja paikallislehdessä.

### 6. PUKU-, PESU-, SAUNA- JA WC-TILAT

#### 6.1 Puku-, pesu- ja saunatilat

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

#### Havainnot

Rannalla on riittävät pukeutumistilat.

#### 6.2 WC-tilat

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

#### Havainnot

Rannalla on riittävästi käymälätiloja. Kaksi baja-maja wc-tilaa, joiden kunnossapidosta vastaa niiden toimittaja.

Uimarannalla on riittävät wc-tilat.

### 7. UIMARANNAN SIISTEYS, KUNTO JA JÄTEHUOLTO

#### 7.1 Uimarannan yleinen siisteys ja ylläpito

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

#### Havainnot

Uimaranta oli siisti. Jäteastioita on riittävästi ja niiden tyhjennyksestä huolehditaan säännöllisesti.

#### 7.2 Jätehuolto

**Havaintojen luokitus**                    **A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)**

#### Havainnot

Rannalla on riittävästi jäteastioita ja ne tyhjennetään säännöllisesti ja tarpeen mukaan.

#### Lisätiedot

A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)

C = Vaatimustenvastainen (kehotus)

D = Vaatimustenvastainen (hallintopakko)

Mikäli tässä tarkastuskertomuksessa on toiminnanharjoittajan kannalta olennaisia puutteita tai virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan tarkastajalle.

Pöytäkirja on lähetetty sähköpostilla 9.6.2023.

#### Sovelletut oikeusohjeet

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 354/2008 Uimavesiasetuksen soveltamisopas 2008 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52) Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.12.2021 § 131)

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Terveydensuojeluasetus (1280/1994)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)

Hallintolaki (434/2003)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.12.2021 § 131)

#### Tarkastaja

Tapio Multanen

TERVEYSTARKASTAJA

+358403144720

tapio.multanen@tuusula.fi

#### Jakelu

Toiminnanharjoittaja